

# ООО «Центр качества строительства» Города – курорта Анапа

**Российская Федерация  
353440  
Краснодарский край  
Город-курорт Анапа  
Пер.Сиреневый, 27-А  
Тел. 5 - 07 - 27  
Тел/факс: 3-17-52**

р/с 40702810761180001542  
к/с 30101810300000000726  
иал ОАО «Уралсиб» г. Но-  
г. Новороссийск  
ИНН 2301030845  
БИК 040395726  
ОКПО 41965293

17 ИЮЛ 2014

## ЭКСПЕРТНОЕ

**Заключение о техническом состоянии и соответствии строительных конструкций требованиям строительных норм и правил (СНиП) здания Спортивного зала лит. Б с выдачей проекта усиления здания Спортивного зала по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ив. Голубца, 13а.**



**Объект:** Здание Спортивного зала лит. Б.

Адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ив. Голубца, 13а.

Заказчик: МДОУ ДОД ДЮСШ № 4

Обследование произвел: ООО «Центр качества строительства.

**Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1098.02-2012-2301030845-П-133**

## Генеральный директор

**А. В. Кузовков.**

## **Введение.**

Настоящий технический отчет подготовлен специалистами ООО «Центр качества строительства» г – к Анапа по результатам технического обследований зданий и сооружений, расположенных по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Ив. Голубца, 13а.

1. Техническое обследование проводилось по заявлению Заказчика.

Заказчик работ: МДОУ ДОД ДЮСШ № 4.

Объект: Здание Спортивного зала лит. Б.

Целью технического обследования являлось получение сведений о фактическом состоянии объекта здания Спортивного зала лит. Б. по ул. Ив. Голубца, 13а г-к Анапа, Краснодарского края, на соответствие объекта нормам СНиП, СНиП II-7-81\* Строительство в сейсмических районах, СНКК 22-301-2000 Строительство в сейсмических районах Краснодарского края.

**Определялось соответствие требованиям СНиП 3.03.01 – 87 Несущие и ограждающие конструкции, СНиП II – 7 – 81\* Строительство в сейсмических районах, СНКК 22 – 301 – 2000 Строительство в сейсмических районах Краснодарского края,**

2. Обследование выполнялось в период с 01 июля 2014 года по 21 июля 2014 года. визуальным и инструментальным методами, с использованием средств контроля:

2.1 Измеритель прочности бетона «Склерометр» ОМШ – 1.

2.2 Уровень строительный УС – 5 – 1 – 11 ГОСТ 9416 – 89, нивелир ГОСТ 24846 – 93.

2.3 Рулетка, ГОСТ 7502 – 89, линейка, ГОСТ 427 – 75\*, штангельциркуль по ГОСТ 166 – 89, молоток Кашкарова, 0,5 кг.

2.4 Отвес стальной строительный, ГОСТ 7948 – 89 и другой инструмент.

3. В процессе выполнения технического обследования, специалистами ООО «Центр качества строительства» выполнены следующие работы:

3.1 Проведен анализ имеющейся документации на объект обследования.

3.2 Изучены особенности участка застройки, включая его вертикальную планировку, благоустройство, организацию отвода поверхностных вод.

3.3 Произведены выборочные обмеры строительных конструкций, в объеме, необходимом для целей настоящего технического обследования.

3.4 Выполнено инженерное обследование конструкций здания с применением приборов не разрушительного действия, с фото фиксацией дефектов и повреждений.

3.5 Даны характеристики конструктивного решения здания и описание состояния конструкций, на момент обследования.

3.6 Проведена оценка технического состояния отдельных строительных конструкций.

3.7 Сделаны выводы о техническом состоянии здания.

- 3.8 Даны рекомендации в отношении мероприятий, необходимых для дальнейшего продолжения эксплуатации здания.
- 3.9 Подготовлен технический отчёт по результатам обследования.
- 3.10 Выполнен проект усиления здания Спортивного зала.

### **1. Цель обследования.**

В соответствии с программой обследования ставилась задача:

Определение возможности использования объекта по функционированию, как Спортивный зал, по ул. Ив. Голубца, в г-к Анапа, Краснодарского края и соответствие объекта требованиям строительных норм и правил (СНиП) в современных условиях.

Целью обследования предусматривается:

- выявление дефектов строительных конструкций и причин их возникновения,
- разработка рекомендаций по устранению дефектов, обнаруженных при обследовании с целью нормальной эксплуатации здания и разработка проекта по усилению конструкций.

При обследовании стен здания, несущих конструкций и элементов внутреннего каркаса, перекрытий и покрытий здания фиксировать их состояние и отражать в ведомости дефектов:

- Наличие трещин, длина и ширина их раскрытия;
- Наличие увлажненных участков, отклонений, выколов и раковин, коррозийного износа металлоконструкций.

### **3. Определение возможности эксплуатации с учетом проделанной работы по обследованию.**

### **2. Состав работы по обследованию.**

В соответствии с полученным от заказчика техническим заданием были выполнены следующие работы:

Изучены технические данные (документация, отчет об инженерно – геологических изысканиях).

Определялась глубина заложения фундамента и осадка фундаментов, осадка выполнялась нивелиром ГОСТ 10528 – 89.

Обмеры конструкций выполнялась рулетками ГОСТ 7502 – 89 и штангельциркулем по ГОСТ 166 – 89.

Визуально обследованы помещения по функциональной принадлежности.

Проведен осмотр наружных и внутренних стен, фасадов в целом по зданию.

Сняты фотографии отдельные участки строительных конструкций, фасад. узлы сопряжений.

Составлено заключение.

Исследование по поставленным заказчиком вопросам:

- Возможность эксплуатации зданий по назначению, при настоящем состоянии конструкций.

В ходе проведения экспертного осмотра экспертом произведены работы, заключающиеся:

- в описании архитектурно – планировочного и конструкторского решения объектов исследования.
- сопоставлении фактических архитектурно – планировочных решений с решениями отображенными в представленных заказчиком материалах.
- в фиксации технического состояния объекта исследования путем фотографирования.
- в взятии необходимых замеров.
- фотографирование производилось фотоаппаратом «SKINA»

Обследование проводилось на основании СП 13 – 102 – 2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

Нормативный уровень технического состояния - категорию технического состояния, при которой количественное и качественное определение параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций здания соответствие требованиям нормативных документов (СНиП), ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).

### **3. Общие сведения об объектах и участке застройки.**

Объект Здание Спортивного зала лит. Б .по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ив. Голубца, 13а. построено в 1954 году и эксплуатировался десятилетиями без текущего и капитального ремонта.

Объект построен без учета сейсмических нагрузок, с нарушением противопожарных и санитарных норм и требований строительных норм и правил (СНиП).

В настоящее время сейсмичность. Анапы, составляет 8 баллов.

Площадка находится в потенциальном подтоплении.

Возможно поднятие уровня грунтовых вод (верховодка).

Здание построено в III Б климатическом районе со следующими характеристиками природных условий:

Расчётная сейсмичность площадки – 8 баллов.

Нормативная глубина промерзания Н = 0.8 м.

Расчётная зимняя температура воздуха -  $t = -14$  град. по Цельсию.

Расчётная снеговая нагрузка = 80 кг/м<sup>2</sup>

Расчётная ветровая нагрузка = 67 кг/м<sup>2</sup>

### **4. Конструктивные решения объекта здания Спортивного зала лит. Б по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ив. Голубца, 13а.**

Здание Спортивного зала лит. Б по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ив. Голубца, 13а. построено в 1954 году.

Здание не соответствует требованиям СНиП II-7-81\* Строительство в сейсмических районах, СНКК 22-301-2000 Строительство в сейсмических районах Краснодарского края..

- Здание построено без учёта сейсмических нагрузок интенсивностью в 8 баллов.
- Фундаменты выполнены каменными, ленточными. Глубина заложения фундамента менее 800 мм, что является нарушением норм СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений.
- Глубина заложения фундаментов - 0.65 м. от дневной поверхности земли.
- Стены выполнены каменными без армирования. Из-за длительной эксплуатации стены разрушаются. Так как глубина заложения фундамента менее глубины промерзания грунта основания подошвы фундамента, фундамент даёт осадку. Стены разрушаются из-за просадки фундамента и нарушения производства работ в сейсмических районах, отсутствие армирование кладки – нарушение СНиП II-7-81\* Строительство в сейсмических районах.
- Перекрытие Спортивного зала деревянное, из-за длительной эксплуатации и ненадлежащего ухода за кровлей, деревянные конструкции сгнили, несущие конструкции кровли разрушаются и восстановлению не подлежат.
- Во время обследования **перекрытие находилось в аварийном состоянии и произошел обвал перекрытия.**
- Несущие конструкции перекрытия сгнили,
- Кровля не соответствует СНиП II-26-76 Кровли и СНиП II-25-80 Деревянные конструкции.
- Кровля шиферная, по деревянным стропилам и деревянной обрешетке.
- **Кровля из-за потери несущей способности конструктивных элементов кровли, рухнула вместе с перекрытием.**

С целью оценки технического состояния здания Спортивного зала лит. Б по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ив. Голубца, 13а, проведены визуальные, инструментальные и детальные освидетельствования строительных конструкций.

Пространственная жёсткость и геометрическая неизменяемость не обеспечивается, так как идёт процесс разрушения здания, из-за потери несущей способности несущих конструкций кровли.

- Двери – деревянные требуют замены.
- Окна – деревянные требуют замены.
- Оконные и дверные проемы требуются обрамить металлическими обоймами.

Несущие конструкции здания Спортивного зала лит. Б по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ив. Голубца, 13а не соответствуют требованиям строительных норм и правил (СНиП), СНиП II – 7 – 81\* Строительство в сейсмических районах, СНКК 22 – 301 – 2000 Строительство в сейсмических районах Краснодарского края.

В целях дальнейшей эксплуатации здания Спортивного зала лит. Б по назначению, как Спортивный зал по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ив. Голубца, 13а, требуется **усиление здания Спортивного зала лит. Б и устройство нового каркаса, для устройства по нему новой кровли.**

## **5. Выводы и рекомендации.**

1. Произведённое обследование здания Спортивного зала лит. Б по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ив. Голубца, 13а показало, что несущие конструкции не соответствуют требованиям СНиП II-22 – 81\* Каменные и армокаменные конструкции, СНиП 2.03. 01 – 84\* Бетонные и железобетонные конструкции, СНиП II-25-80 Деревянные конструкции.
2. Произведённое обследование строительных конструкций здания Спортивного зала лит. Б по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ив. Голубца, 13а показало, что конструкции здания не соответствуют требованиям строительных норм и правил «СНиП), СНиП II – 7 – 81\* Строительство в сейсмических районах, СНКК 22 – 301 – 2000 Строительство в сейсмических районах Краснодарского края.
3. Максимальный пролёт между несущими стенами не соответствует требованиям СНиП II -7 – 81 Строительство в сейсмических районах, СНКК 22 – 301 – 2000 Строительство в сейсмических районах Краснодарского края.
4. Пространственная жёсткость и геометрическая неизменяемость здания не обеспечивается, так как не выполнены требований по строительству в сейсмических районах, здание Спортивного зала **находится в аварийном состоянии.**
5. Обследование здания Спортивного зала лит. Б по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ив. Голубца, 13а показало, что в конструкциях имеются отклонения, деформации, выбоины и трещины, просадки, обвал перекрытия, это **свидетельство тому, что в здании идёт процесс разрушения.**
6. После обследования здания Спортивного зала лит. Б по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ив. Голубца, 13а можно сделать следующие выводы:
  - 6.1 Здание Спортивного зала лит. Б по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ив. Голубца, 13а имеет неустранимый функциональный износ, пребывание в здании не безопасно, для работников Спортзала.
  - 6.2 Здание Спортивного зала лит. Б по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ив. Голубца, 13а построенное, в 1954 году и эксплуатировалось десятилетиями без капитальных и текущих ремонтов, не соответствует требованиям экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и не обеспечивает безопасность для жизни и здоровья работников Спортзала.
  - 6.3 В настоящее время, здание Спортивного зала лит. Б по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ив. Голубца, 13а **находится в аварийном состоянии - идёт процесс разрушения.**

6.4 Для предотвращения неустранимых последствий, из –за обвала несущих конструкций, рекомендуем Заказчику принять меры по сохранению жизней и здоровья работников Спортзала , по этому рекомендуем:

6.4.1. Заказчику выполнить мероприятия по реконструкции и усилению здания Спортивного зала лит. Б по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ив. Голубца, 13а, по чертежам, разработанным ООО «Центр качества строительства».

**Особое мнение по усилению стен Спортивного зала лист 2.**


1. Считаю целесообразно в углах по осям 1- А; 1- Б; 7 – А; 7 – Б установить на своем фундаменте стойку из уголка 70x70 мм. и по всей высоте стены Спортзала соединить на э/сварке полосы усиления стены.
2. По верху стен Спортзала выполнить антисейсмический железобетонный пояс на всю толщину стены высотой 200 мм. Армирование железобетонного пояса выполнить из 6 стержней диаметром 14 мм., хомуты через 150 мм.
3. Так как стены Спортзала выполнены с нарушением СНиП, усиление не гарантирует устойчивость стен магнитудой в 8 баллов, а является поддерживающим фактором во время эксплуатации.

После выполнения работ по усилению здания Спортивного зала лит. Б по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ив. Голубца, 13а, рекомендуем Заказчику предъявить объект, здание Спортивного зала лит. Б по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ив. Голубца, 13а, межведомственной комиссии, для сдачи – приемке его в эксплуатацию.

Заключение составил  
Инженер – конструктор

М. А. Заболотный.

Обрушение перекрытия и кровли здания Спортивного зала лит. Б по адресу:  
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ив. Голубца, 13а.



Фотография, после обрушения перекрытия и кровли Спортивного зала по ул.  
Ив. Голубца, 13а.  
Выполнил: инженер – конструктор:

М. А. Заболотный.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Заболотный'.



Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

Некоммерческое партнерство  
«Комплексное Объединение Проектировщиков»

350001, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шевченко, 61

Регистрационный номер в государственном реестре  
саморегулируемых организаций:

СРО-П-133-01022010

<http://kop-sro.ru>

«13» декабря 2012г.

г. Краснодар

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние  
на безопасность объектов капитального строительства

№ 1098.02-2012-2301030845-П-133

Выдано члену саморегулируемой организации:

Обществу с ограниченной ответственностью  
«Центр качества строительства»

ОГРН 1022300521132 ИНН 2301030845, 353451, Россия, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа,  
переулок Сиреневый, 27-А.

Основание выдачи Свидетельства: Решение Совета Директоров Саморегулируемой  
организации НП «Комплексное Объединение Проектировщиков», протокол № 151 от  
«13» декабря 2012г.

Настоящим Свидетельством подтверждаем допуск к работам, указанным в приложении к настоящему  
Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с «13» декабря 2012г.

Свидетельство без приложения не действительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока действия и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 29 июля 2010г. № 1098.01-2010-2301030845-П-133

Председатель  
Совета директоров

Директор



подпись

Бондарь

подпись

Казибеков И. Г.

Бунина Ю. Ю.

# Ведомость чертежей


Лист	Наименование	Примечание
1	Общие указания; Ведомость чертежей	
2	План усиления стен; Узел 1	
3	Узел обрамления проемов; Устройство штукатурной предварительно напряженной обоймы.	
4	План фундаментов низ на отм -0,850; Сечение 1-1, 2-2	
5	План армирования фундамента; Сечение 1-1, 2-2	
6	Спецификация к армированию фундамента; Ведомость деталей	
7	План расположения ЗД-1; ЗД-1	
8	План расположения стоек; Спецификация; Сопряжение стойки с ЗД-1	
9-20	Расчеты стоек и ферм	
21	План расположения ферм и прогонов	
22	Ферма Ф-1; Узел 1, 2, 3	
23	Развертка по оси А, Б	

## Общие указания.

- Проект усиления по адресу: г. Анапа ул. Ив.Голубца 13а, разработан в качестве рекомендации, на основании обследования технического состояния строительных конструкций выполненного ООО "Центр качества строительства" и задания заказчика.
- По климатическим факторам (СНиП 23-01-99 "Строительная климатология и геофизика") объект относится к району III Б, который характеризуется следующими основными данными:
  - ветровой район -V
  - снеговой район - II
  - расчетная снеговая нагрузка - 120 кг/м<sup>2</sup>
  - расчетная ветровая нагрузка - 67 кг/м<sup>2</sup>
  - сейсмичность площадки - 8 баллов;
  - глубина промерзания грунта - 0,8м;
  - расчетная зимняя температура - минус 14 С.
- Проект усиления осуществлять в следующем порядке:
  - демонтаж существующей кровли и ее несущих конструкций, демонтаж фронтонов
  - обрамление проемов
  - усиление стен
  - выполнение бетонных работ
  - выполнение и установка металлических конструкций.
- Срок эксплуатации после выполнения данных рекомендаций 5 лет.

Иzm.	Кол.у	Лист	№док	Подпись	Дата	Литер Б-Спортивный зал по адресу:				
						г. Анапа ул. Ив.Голубца 13а				
Руковод.	Кузовков				Спортивный зал		Стадия	Лист	Листов	
Инженер	Волобуева								P	1
						Общие указания;		ООО "Центр качества строительства"		
						Ведомость чертежей				

# План усиления стен




п.1 - усилеваемая наружная стена .

п.2 - металлическая накладка из полосы б=4х40 ГОСТ 103-76\* шаг по высоте 500мм.  
п.3 - болты М 12.

Перечень видов работ , для которых необходимо составление актов освидетельствование скрытых работ согласно СНиП 12-01-2004.

- разбивка земляных работ,
- качество грунтов основания фундаментов и глубина заложения фундаментов,
- проверка отсутствия нарушений,
- армирование фундаментов,
- бетонирование фундаментов,
- проверка и приемка всех конструкций закрываемых в процессе бетонирования,
- выборочный контроль швов сварных соединений,
- гидроизоляция кровли.

## Усиление стен.



Спецификация элементов (на 1 м.п.).

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
2		Полоса 4x40 ГОСТ 103-80* м.п.	24	1,25	
3		Болты М12	36		

Литер Б-Спортивный зал по адресу:

г. Анапа ул. Ив.Голубца 13а

Изм. Кол. у Лист №док Подпись Дата

Инженер Волобуева


*[Handwritten signature]*

Стадия	Лист	Листов
П	2	

План усиления стен; Узел 1

ООО "Центр качества строительства"

## Узел обрамления проемов



п.1 - усиливаемая стена .

п.3 - болты М 12.

п.4 - металлический уголок 70x5 ГОСТ 8509-93

п.5 - металлическая накладка из полосы б=4x60x60 шаг 500х500мм.

п.6 - арматурные стержни Ф 4 Бр-І, приварить к пластинам (электросваркой, электродами Э-42А по ГОСТ 9467-89. Катет шва 4мм.),

и попарно стянуть сжимами из вязальной проволоки

п.7 - сетка штукатурная.

п.8 - штукатурка цементным раствором М 100..

Примечание:

1) Обрамить по контуру все проемы.

2) Сварку всех металлических конструкций выполнить электродами типа Э-42А по ГОСТ 6467-75 по всей длине стыковки свариваемых металлических элементов.


Все работы выполнить в соответствии со СНиП 3.02.01-87 - 3.04.01-87 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ".

Все металлические элементы подлежат антисорбционной защите лакокрасочными покрытиями в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Все металлоконструкции окрасить за 2 раза ПФ 133 по грунту ГФ-021.

3) Уголок крепить к стене анкерами 10x100

Устройство штукатурной предварительно  
напряженной обоймы.



Спецификация элементов (на 1 м<sup>2</sup>).

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
3		Болты М12	8		
5		Полоса 4x60 ГОСТ 103-80* L=60	8	0,9	
6		Ф 4 Вр-1 L=п.м.	8	0,8	

Изм.	Кол	у	Лист	№док	Подпись	Дата
Инженер	Волобуева					<i>[Signature]</i>

Литер Б-Спортивный зал по адресу:

г. Анапа ул. Ив.Голубца 13а


Спортивный зал

Стадия	Лист	Листов
П	3	


Узел обрамления проемов; Устройство  
штукатурной предварительно  
напряженной обоймы

ООО "Центр качества  
строительства"


# План фундаментов низ на отм -0,85 M 1:100



# Сечение 1-1



# Сечение 2-2




Изм.	Кол	у	Лист	№док	Подпись	Дата
Инженер				Волобуева	<i>Борис</i>	

Литер Б-Спортивный зал по адресу:


г. Анапа ул. Ив.Голубца 13а

Спортивный зал	Стадия	Лист	Листов
	П	4	
План фундаментов низ на отм -0,850; Сечение 1-1, 2-2	ООО "Центр качества строительства"		


## План армирования фундамента



## Сечение 1-1



## Сечение 2-2



Лите Б-Спортивный зал по адресу:

Анапа ул. Ив.Голубца 13а

Изм. копия	Лист	Нодок	Подпись	Дата
Инженер	Волобуева	<i>[Signature]</i>		

Спортивный зал

План армирования фундамента;  
Сечения 1-1 и 2-2

Стадия	Лист	Листов
П	5	
ООО "Центр качества строительства"		

# Спецификация к армированию фундамента

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг.	Примеч.
1	см. ведомость деталей	A500 16 - ГОСТ 52544-2006 ,L= 1260	56	1,99	
2	см. ведомость деталей	A240 8 - ГОСТ 52544-2006 ,L= 1300	126	0,51	
3		A500 12 - ГОСТ 52544-2006 м.п.	105,6	0,888	
4	см. ведомость деталей	A240 8 - ГОСТ 52544-2006 ,L= 1400	265	0,55	
5		A500 16 - ГОСТ 52544-2006 м.п.	150	1,58	
		Материал			
		Бетон В20	-	-	9,7м <sup>3</sup>

## Ведомость деталей

Позиция	Эскиз	Позиция	Эскиз
1		4	
2			

Литер Б-Спортивный зал по адресу:

г. Анапа ул. Ив.Голубца 13а

Изм. коп.у Лист №док Подпись Дата

Инженер Волобуева *Зоя*


Спортивный зал

Стадия	Лист	Листов
П	6	

Спецификация к армированию фундамента;  
Ведомость деталей



ООО "Центр качества  
строительства"

## План расположения Зд-1



Сварку всех металлических конструкций выполнить электродами типа Э-42А по ГОСТ 6467-75 по всей длине стыковки свариваемых металлических элементов. Все работы выполнить в соответствии со СНиП 3.02.01-87 - 3.04.01-87 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ". Все металлические элементы подлежат антакоррозийной защите лакокрасочными покрытиями в соответствии со СНиП 2.03.11-85. Все металлоконструкции окрасить за 2 раза ПФ 133 по грунту ГФ-021.

# ЗД-1



**ЗД-1**

Кол-во всего: шт 14

Расход материала на одно изделие  
Полоса 6х400, ГОСТ 103-76 1 шт L=400 (7,5кг)

Иzm.	Кол. у	Лист	№док	Подпись	Дата	Литер Б-Спортивный зал по адресу: г. Анапа ул. Ив.Голубца 13а		
Инженер	Волобуева					Стадия	Лист	Листов
						П	7	


Спортивный зал

План расположения ЗД-1; ЗД-1

ООО "Центр качества строительства"


# План расположения стоек

## М 1:100



Сварку всех металлических конструкций выполнить электродами типа Э-42А по ГОСТ 6467-75 по всей длине стыковки свариваемых металлических элементов.  
Все работы выполнить в соответствии со СНиП 3.02.01-87 - 3.04.01-87 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ".  
Все металлические элементы подлежат антакоррозийной защите лакокрасочными покрытиями в соответствии со СНиП 2.03.11-85.  
Все металлоконструкции окрасить за 2 раза ПФ 133 по грунту ГФ-021.

## Сопряжение стойки с ЗД-1



Вид А-А



7

## Спецификация к плану расположения стоек

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг.	Примеч.
1	труба квадратная	100х6 ГОСТ 30245-2003	м.п.	81,2	17,22
2	уголок неравнополочный	75х50х5 ГОСТ8510-86*	м.п.	5,6	4,7
		Материал		-	-

Литер Б-Спортивный зал по адресу:

г. Анапа ул. Ив.Голубца 13а

Изм. Копия Лист № док Подпись Дата

Стадия	Лист	Листов
П	8	

Спортивный зал

План расположения стоек; Спецификация;

Сопряжение стойки с ЗД-1

ООО "Центр качества строительства"

Инженер Волобуева

Фирма : SCAD Soft  
<http://www.scadsoft.com>  
e-mail:scad@scadsoft.com  
тел./факс +380 44 2497191  
+7 499 2674076



Пользователь :  
Дата : 16.07.2014

## Стойки


Расчет выполнен по СНиП II-23-81\*

### Общие характеристики

#### Сталь:

с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению  $R_u=38735,984 \text{ Т/м}^2$   
с расчетным сопротивлением по пределу текучести  $R_y=27522,936 \text{ Т/м}^2$

Коэффициент надежности по ответственности 1  
Коэффициент условий работы 1



Длина элемента 4,5 м


Предельная гибкость для сжатых элементов: 180  
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

### Сечение

Фирма : SCAD Soft  
<http://www.scadsoft.com>  
e-mail: scad@scadsoft.com  
тел./факс +380 44 2497191  
+7 499 2674076



Пользователь :  
Дата : 16.07.2014



Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003  
100х6

### Геометрические характеристики

	Параметр	Значение	Едини цы измере ния
A	Площадь поперечного сечения	21,63	см <sup>2</sup>
$A_{v,y}$	Условная площадь среза вдоль оси U	9,379	см <sup>2</sup>
$A_{v,z}$	Условная площадь среза вдоль оси V	9,379	см <sup>2</sup>
$\alpha$	Угол наклона главных осей инерции	-90	град
$I_y$	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	311,2	см <sup>4</sup>
$I_z$	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	311,2	см <sup>4</sup>
$I_t$	Момент инерции при свободном кручении	498,35	см <sup>4</sup>
$I_w$	Секториальный момент инерции	0	см <sup>6</sup>
$i_y$	Радиус инерции относительно оси Y1	3,793	см
$i_z$	Радиус инерции относительно оси Z1	3,793	см
$W_{u+}$	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	62,24	см <sup>3</sup>
$W_{u-}$	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	62,24	см <sup>3</sup>
$W_{v+}$	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	62,24	см <sup>3</sup>
$W_{v-}$	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	62,24	см <sup>3</sup>
$W_{pl,u}$	Пластический момент сопротивления относительно оси U	79,632	см <sup>3</sup>
$W_{pl,v}$	Пластический момент сопротивления относительно оси V	79,632	см <sup>3</sup>
$I_u$	Максимальный момент инерции	311,2	см <sup>4</sup>
$I_v$	Минимальный момент инерции	311,2	см <sup>4</sup>
$i_u$	Максимальный радиус инерции	3,793	см
$i_v$	Минимальный радиус инерции	3,793	см

Фирма : SCAD Soft  
<http://www.scadsoft.com>  
e-mail: scad@scadsoft.com  
тел./факс +380 44 2497191  
+7 499 2674076



Пользователь :  
Дата : 16.07.2014

	Параметр	Значение	Едини цы измере ния
$a_{u+}$	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	2,877	см
$a_{u-}$	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	2,877	см
$a_{v+}$	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	2,877	см
$a_{v-}$	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	2,877	см
P	Периметр	74,51	см
$P_i$	Внутренний периметр	36,57	см
$P_e$	Внешний периметр	37,94	см




Расчетная длина в плоскости XoY 1



Расчетная длина в плоскости XoZ 1

### Нагрузки



Фирма : SCAD Soft  
<http://www.scadsoft.com>  
e-mail:scad@scadsoft.com  
тел./факс +380 44 2497191  
+7 499 2674076



Пользователь :  
Дата : 16.07.2014

### Загружение 1

Тип: постоянное

Учен собственный вес

N	3 Т
M <sub>y1</sub>	0,03 Т*м
Q <sub>z1</sub>	0 Т
M <sub>y2</sub>	0,03 Т*м
Q <sub>z2</sub>	0 Т
q <sub>z</sub>	0 Т/м

### Результаты расчета

Проверено по СНиП	Проверка	Коэффициент использования
п.5.12	Прочность при действии изгибающего момента M <sub>z</sub>	0,018
пп.5.24,5.25	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	0,069
п.5.3	Устойчивость при сжатии в плоскости XoY (XoU)	0,134
п.5.3	Устойчивость при сжатии в плоскости XoZ (XoV)	0,134
п.5.27	Устойчивость в плоскости действия момента M <sub>y</sub> при внерадиальном сжатии	0,138
пп.6.15,6.16	Предельная гибкость в плоскости XoY	0,659
пп.6.15,6.16	Предельная гибкость в плоскости XoZ	0,659

Коэффициент использования 0,659 - Предельная гибкость в плоскости XoY

Отчет сформирован программой Кристалл (32-бит), версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011

Фирма : SCAD Soft  
<http://www.scadsoft.com>  
e-mail:scad@scadsoft.com  
тел./факс +380 44 2497191  
+7 499 2674076



Пользователь :  
Дата : 16.07.2014

## Фермы


Расчет выполнен по СНиП II-23-81\*

**Сталь:**

с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению  $R_u=38735,984 \text{ Т/м}^2$   
с расчетным сопротивлением по пределу текучести  $R_y=27522,936 \text{ Т/м}^2$

Коэффициент надежности по ответственности 1

**Тип фермы**



L M	H M	H <sub>1</sub> M	Число панелей верхнего пояса
10,8	1,2	0,2	16

**Раскрепления из плоскости**


Узлы верхнего пояса: Все

Узлы нижнего пояса: Только крайние


Фирма : SCAD Soft  
<http://www.scadsoft.com>  
e-mail: scad@scadsoft.com  
тел./факс +380 44 2497191  
+7 499 2674076



Пользователь :  
Дата : 16.07.2014



#### Сечение верхнего пояса




Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные прямоугольные профили по ГОСТ 30245-2003  
80x60x5

#### Сечение нижнего пояса

Фирма : SCAD Soft  
<http://www.scadsoft.com>  
e-mail:scad@scadsoft.com  
тел./факс +380 44 2497191  
+7 499 2674076




Пользователь :  
Дата : 16.07.2014



Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 80х5

#### Сечение раскосов




Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные прямоугольные профили по ГОСТ 30245-2003 80x60x5

#### Сечение стоек

Фирма : SCAD Soft  
<http://www.scadsoft.com>  
e-mail: scad@scadsoft.com  
тел./факс +380 44 2497191  
+7 499 2674076




Пользователь :  
Дата : 16.07.2014



Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные прямоугольные профили по ГОСТ 30245-2003  
80x60x5

Загружение 1 - постоянное  
Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1




Равномерно распределенная нагрузка - Т/м  
Сосредоточенная сила - Т

Фирма : SCAD Soft  
<http://www.scadsoft.com>  
e-mail:scad@scadsoft.com  
тел./факс +380 44 2497191  
+7 499 2674076



Пользователь :  
Дата : 16.07.2014

Загружение 2 - постоянное  
Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1




Равномерно распределенная нагрузка - Т/м  
Сосредоточенная сила - Т

#### Усилия в элементах

Фирма : SCAD Soft  
<http://www.scadsoft.com>  
e-mail:scad@scadsoft.com  
тел./факс +380 44 2497191  
+7 499 2674076



Пользователь : Windows  
Дата : 16.07.2014



№ эл.	Комбинации		Загружения	
	N <sub>min</sub> T	N <sub>max</sub> T	1 T	2
Элементы верхнего пояса				
1	-5,214	-5,214	-0,433	-4,781
2	-5,214	-5,214	-0,433	-4,781
3	-7,727	-7,727	-0,65	-7,077
4	-7,727	-7,727	-0,65	-7,077
5	-7,676	-7,676	-0,652	-7,025
6	-7,676	-7,676	-0,652	-7,025
7	-6,843	-6,843	-0,58	-6,263
8	-6,843	-6,843	-0,58	-6,263
9	-6,981	-6,981	-0,58	-6,401
10	-6,981	-6,981	-0,58	-6,401
11	-7,975	-7,975	-0,652	-7,324
12	-7,975	-7,975	-0,652	-7,324
13	-7,985	-7,985	-0,65	-7,334
14	-7,985	-7,985	-0,65	-7,334
15	-5,366	-5,366	-0,433	-4,932
16	-5,366	-5,366	-0,433	-4,932
Элементы нижнего пояса				
17	0	0	0	0
18	6,93	6,93	0,573	6,357
19	7,712	7,712	0,648	7,065

Фирма : SCAD Soft  
<http://www.scadsoft.com>  
 e-mail: scad@scadsoft.com  
 тел./факс +380 44 2497191  
 +7 499 2674076



Пользователь :  
 Дата : 16.07.2014

№ эл.	Комбинации		Загружения	
	N <sub>min</sub> T	N <sub>max</sub> T	1 T	2
20	7,191	7,191	0,607	6,584
21	6,173	6,173	0,516	5,657
22	7,497	7,497	0,607	6,89
23	7,989	7,989	0,648	7,342
24	7,145	7,145	0,573	6,572
25	2,503e-014	2,503e-014	2,04e-015	2,299e-014
Элементы стоек				
42	-0,298	-0,298	-0,008	-0,29
43	-0,299	-0,299	-0,009	-0,29
44	-0,301	-0,301	-0,011	-0,29
45	-0,302	-0,302	-0,012	-0,29
46	-0,302	-0,302	-0,012	-0,29
47	-0,301	-0,301	-0,011	-0,29
48	-0,299	-0,299	-0,009	-0,29
49	-0,298	-0,298	-0,008	-0,29
Элементы раскосов				
26	5,349	5,349	0,444	4,905
27	-2,175	-2,175	-0,177	-1,998
28	0,803	0,803	0,08	0,723
29	-0,169	-0,169	-0,012	-0,157
30	-0,241	-0,241	-0,01	-0,231
31	0,617	0,617	0,058	0,559
32	-0,806	-0,806	-0,064	-0,742
33	1,137	1,137	0,111	1,027
34	1,415	1,415	0,111	1,305
35	-1,103	-1,103	-0,064	-1,039
36	0,595	0,595	0,058	0,537
37	-0,217	-0,217	-0,01	-0,207
38	-0,204	-0,204	-0,012	-0,192
39	0,848	0,848	0,08	0,768
40	-2,255	-2,255	-0,177	-2,078
41	5,505	5,505	0,444	5,061
Элементы опорных стоек				
50	-2,788	-2,788	-0,215	-2,574
51	-2,861	-2,861	-0,215	-2,646

	Опорные реакции	
	Сила слева (T)	Сила справа (T)
По критерию N <sub>max</sub>	-2,793	-2,866
По критерию N <sub>min</sub>	-2,793	-2,866

Фирма : SCAD Soft  
<http://www.scadsoft.com>  
e-mail: scad@scadsoft.com  
тел./факс +380 44 2497191  
+7 499 2674076



Пользователь :  
Дата : 16.07.2014

Проверено по СНиП	Результаты расчета	Проверка	
			Коэффициент использования
п.5.1	Прочность верхнего пояса		0,247
п.5.3	Устойчивость верхнего пояса в плоскости фермы		0,261
п.5.3	Устойчивость верхнего пояса из плоскости фермы		0,266
пп. 6.1-6.4,6.16	Гибкость верхнего пояса		0,197
п.5.1	Прочность нижнего пояса		0,213
пп. 6.1-6.4,6.16	Гибкость нижнего пояса		0,885
п.5.1	Прочность стоек		0,089
п.5.3	Устойчивость стоек в плоскости фермы		0,089
п.5.3	Устойчивость стоек из плоскости фермы		0,09
пп. 6.1-6.4,6.16	Гибкость стоек		0,058
п.5.1	Прочность раскосов		0,17
п.5.3	Устойчивость раскосов в плоскости фермы		0,073
п.5.3	Устойчивость раскосов из плоскости фермы		0,077
пп. 6.1-6.4,6.16	Гибкость раскосов		0,28


Коэффициент использования 0,885 - Гибкость нижнего пояса

Отчет сформирован программой Кристалл (32-бит), версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011

# План расположе

Швеллер 5У

ГОСТ 8240-97




Сварку всех металлических конструкций выполнить электродами типа Э-42А по ГОСТ 6467-75 по всей длине стыковки свариваемых металлических элементов. Все работы выполнить в соответствии со СНиП 3.02.01-87 - 3.04.01-87 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ".

Все металлические элементы подлежат антакоррозийной защите лакокрасочными покрытиями в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Все металлоконструкции окрасить за 2 раза ПФ 133 по грунту ГФ-021.

Огнезащита металлоконструкций предусмотрена краской огнезащитной вспучивающейся ВД-АК-502 ОВ NEO (ТУ 2316-006-27166823-2005), толщина покрытия не менее 2,1 мм.

## я ферм и прогонов




## Расход материала на прогоны

Швеллер 5У ГОСТ 8240-97 - 360,6 м.п.


					Литер Б-Спортивный зал по адресу: г. Анапа ул. Ив.Голубца 13а				
Изм.	Кол	у	Лист	№док		Подпись			
Инженер	Волобуева					Спортивный зал	Стадия	Лист	Листов
							П	21	
План расположения ферм и прогонов						ООО "Центр качества строительства"			

## Развертка



Сварку всех металлических конструкций выполнить электродами типа Э-42А по ГОСТ 6467-75 по всей длине стыковки свариваемых металлических элементов. Все работы выполнить в соответствии со СНиП 3.02.01-87 - 3.04.01-87 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ". Все металлические элементы подлежат антакоррозийной защите лакокрасочными покрытиями в соответствии со СНиП 2.03.11-85. Все металлоконструкции окрасить за 2 раза ПФ 133 по грунту ГФ-021.

а по осям А, Б



## Расход материала на балки

Труба квадратная 100x6 ГОСТ 30245-2003 - 37.2мп

Литер Б-Спортивный зал по адресу:


г. Анапа ул. Ив.Голубца 13а

## Спортивный зал



Стадия	Лист	Листов
П	23	

### Развертка по оси А, Б

ООО "Центр качества  
строительства"



1



Сварку всех металлических конструкций выполнить электродами типа Э-42А по ГОСТ 6467-75 по всей длине стыковки свариваемых металлических элементов. Все работы выполнить в соответствии со СНиП 3.02.01-87 - 3.04.01-87 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ".


Все металлические элементы подлежат антакоррозийной защите лакокрасочными покрытиями в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Все металлоконструкции окрасить за 2 раза ПФ 133 по грунту ГФ-021.



Огнезащита металлоконструкций предусмотрена краской огнезащитной вспучивающейся ВД-АК-502 ОВ NEO (ТУ 2316-006-27166823-2005), толщина покрытия не менее 2,1 мм.

## Ферма Ф-1

M 1:50



3



## Расход материала на ферму Ф-1:

Верхний пояс 80x60x5 ГОСТ 30245-2003 I-11.1...

Нижний пояс 80x80x5 ГОСТ 30345-2003 L=11,1м

Раскосы 80x60x5 ГОСТ 30245-2003 L=10,8

Стойки 80x60x5 ГОСТ 30245-2003 L=13,4

Литер Б-Спортивный зал по адресу:

г. Анапа ул. Ив.Голубца 13а

## Спортивный зал

### Ферма Ф-1; Узел 1, 2, 3

Стадия    Лист    Листов

ООО "Центр качества  
строительства"



Саморегулируемая организация, основанные на действие или  
осуществляющие подготовку проектной документации

Некоммерческое партнерство  
«Комплексное Объединение Проектировщиков»

1550001, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Чеченская, 61

Регистрационный номер в государственном реестре

саморегулируемой организации

СРО № 138-01022010

http://korp.gov.ru

«13» декабря 2012 г.

Краснодар

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду проектирования, которые оказывают влияние  
на безопасность объектов капитального строительства

№ 1098.02-2012-2301030845-П-133

Выдано члену саморегулируемой организации:

Обществу с ограниченной ответственностью

«Центр качества строительства»

огрн 1022300521145 № лицензии 2301030845, 353451, Россия, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск,  
переулок Сиреневый, 27-А

Основание: Лицензия Свидетельства: Решение Совета Директоров Саморегулируемой  
организации ГПТ «Комплексное Объединение Проектировщиков» протокол № 151 от  
«13» декабря 2012 г.

Наименование Свидетельством подтверждаем допуск к работам, указанным в приложении к настоящему  
Свидетельству, которое оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с «13» декабря 2012 г.

Свидетельство без приложений, не дополнительное.

Свидетельство выдано без ограничения срока действия и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 29 июля 2010 г. № 1098.01-2010-2301030845-П-133

Председатель  
Совета директоров

Директор

НП «КОП»

Казибеков И.Г.

Бущина Ю.Ю.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Свидетельству о допуске  
к определенному виду приводов работ  
которые оказывают влияние на  
безопасность

объектов капитального строительства


от 15 декабря 2012 г.

№ 1098022012 2301030845-Н-133

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым, саморегулируемой организацией «Комплексное Объединение Проектировщиков» общества с ограниченной ответственностью «Центр качества строительства» имеется Свидетельство.

№	Наименование вида работ
1.	Работы по подготовке конструктивных решений
12.	Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Простор



Будина Ю.Ю.